

**SGS**

Ech : 1/2250ème

Commune de NEUVY SAINT-SEPUICHRE - Bourg

Résultats des passages caméra  
Septembre 2013

SGS MULTILAB

RESEAU EU  
NUMERO DE REGARD EU  
REGARD EU  
POSTE DE REFOULEMENT  
RESEAU DE REFOULEMENT

EXUTOIRE E.P  
TROP PLEIN  
PROPOSITION INSPECTION CAMERA

Légende des résultats des inspections caméra :

- Entrée de gravier
- Contre-pente, courbure
- Déplacement d'assemblage
- Infiltration/surversement
- Branchement, défaut, mauvais raccordement
- Racines/radioscopies
- Débris/concrétions/obstacles
- Effondrement, ruptures
- Soi visible
- Problème d'étanchéité

